

Subject: Re: Endine PPA nüüd Meriküla õppekeskus

Tere

Päästeamet on olukorda hinnanud ning Põhja päästkeskuse Keila päästekomando käis olukorda kohapeal kontrollimas.

Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 50 sätestab päästemeeskonna juurdepääsu tee, mille kohaselt päästetehnikaga peab pääsema hoone sissepääsude, hädaväljapääsude ja päästemeeskonna sisenemistee vahetusse lähedusse. Sama määruse § 54 lõike 1 kohaselt igal ehitisel peab olema tulekahju kustutamiseks vajalik tuletõrje veevarustus. Lõike 2 kohaselt tuletõrje veevarustus projekteeritakse ja ehitatakse nii, et tulekahju korral on tagatud kustutusvee kättesaadavus, on arvestatud vahemaaga ehitise ja hüdrandi ning ehitise ja muu veevõtukoha vahel, on arvesse võetud vajaminevat vooluhulka ja kustutusaega.

On oluline, et viidatud hoonele Murastes oleks päästemeeskonnal piisav juurdepääsutee ning kustutusvesi kättesaadav. Keila päästekomando käis eelpool nimetatud asjaolusid kontrollimas ning tuvastas, et nimetatud ehitisele on päästeautoga juurdepääs ja vajaminev kustutusvee kättesaadavus tagatud.

Ehitise hoovi peal on kaks maa alust kaevu /mahutit veega ning ehitisest 200-300 meetrit eemal on hüdrandid, millest vesi on realselt kättesaadav. Seega Päästeameti seisukohast on need nõuded täidetud.

Teadaolevalt on varasemalt Murastes Sisekaitseakadeemia kolledži perioodil harjutatud ka operatiivteenistuste saabumist ja koostööd, kuid sellekohaseid probleeme ei ole tuvastatud.

Priit Janno

Päästeamet
Põhja päästkeskus
Valmisolekubüroo juhataja
5069341